



WA603DE & WA653DE
V100R003C03

FAQ

文档版本 01
发布日期 2011-11-28

版权所有 © 华为技术有限公司 2011。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本档仅作为使用指导，本档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <http://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

1 FAQ

以下所有问题均是针对 WA603DE 和 WA653DE 设备而言。

FAQ 1

问题描述：AP 通过 HUB 不能上线。

问题原因说明：HUB 为 10M，但由于 AP 的 POE 电源为百兆，协商不成功导致不能上线。建议在使用中不要使用此种组网方式。

FAQ 2

问题描述：配置用户的上行或者下行限速不生效。

问题原因说明：需要上行和下行限速同时配置才能生效。

FAQ 3

问题描述：在 auto 模式下，AC 和 AP 的信道不一致。

问题原因说明：WA6x3DE 上线信道探寻机制和 HW AC 要求不匹配，不支持上线 auto 信道选择。

FAQ 4

问题描述：AP 在 WPA2 方式，关联上 27 个用户。

问题原因说明：原规格 55 个，但由于软件限制，实际只支持 27 个。